

***ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
під час ручної обробки деревини***

1. До занять в шкільній майстерні допускаються учні, що не мають медичних протипоказань, ознайомлені з правилами техніки безпеки.
2. Кожен учень повинен знати й виконувати правила безпечної праці в майстерні, правила протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічні норми і правила.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ

1. Правильно одягнути спецодяг і головний убір.
2. Прибрати з верстака всі сторонні предмети, інструменти розкласти на встановлені місця.
3. Перевірити справність різального інструмента і правильність його заточки.
4. Залізко стругальних інструментів, леза доліт і стамесок не повинні мати задирок, тріщин і вм'ятин.
5. Уся стругальні інструменти треба класти на робоче місце боком, різцем від себе.
6. Хвостовики стамесок і доліт повинні бути щільно насажені на ручки, ручки для запобігання розколювання повинні бути стиснуті металевими кільцями.
7. Перед фарбуванням або лакуванням одягніть на руки гумові рукавички.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

1. При пилянні деревини:
 - ❖ Стежити за натягом полотна лучкової пилки, застосовувати напрямний брусок під час запилювання.
 - ❖ Не слід тримати ліву руку під час пиляння близько до зубів пилки, товщина розрізуваного матеріалу повинна перекривати 3-4 зуби пилки.
 - ❖ При закручуванні тятиви лучкової пилки не слід близько нахилитися до неї, бо закрутка може вдарити по обличчю, переносити пилку належить при опущеній руці.
2. При струганні деревини:
 - ❖ Очищати струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками.

- ❖ Стругання виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори, підкладні дошки, не можна перевіряти якість стругання долонею.
3. При довбанні та різанні деревини стамесками:
- ❖ Передавати інструмент з рук у руки необхідно лише ручкою вперед, не дозволяється різати стамесками, коли заготовка не закріплена у верстаку, довбання слід виконувати в напрямі від себе, не можна різати деревину стамескою в напрямі руки, яка підтримує деталь.
4. При складанні столярних виробів:
- ❖ Клей для склеювання готує вчитель; при використанні струбцин слід слідкувати, щоб деталі не деформувалися від надмірних зусиль; при з'єднуванні деталей цвяхами прибавити завжди тонку деталь до товстої; залежно від розмірів заготовки добирати відповідну товщину цвяхів.
 - ❖ Молоток опускати на всю поверхню головки, щоб цвях не зігнувся; цвях краще тримати плоскогубцями.
 - ❖ При з'єднуванні шурупами перед закручуванням їх у заготовці потрібно зробити отвори, трохи менші ніж діаметр шурупа.
5. При свердлінні деревини:
- ❖ Передавати інструмент з рук у руки необхідно лише свердлом донизу; при свердлінні треба міцно і без перекосів затискувати свердло в патроні; під кінець свердління слід зменшувати натиск на дріль і обертати його повільніше; забороняється контролювати якість обробки і чистити отвір від стружки пальцями.
 - ❖ При свердлінні наскрізних отворів під деталь слід підкласти дощечку.
6. При оздобленні виробів:
- ❖ Наносити покриття тільки в добре провітрюваному приміщенні; у приміщенні, де виконується обробка, не можна користуватися електронагрівальними приладами.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

1. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, встановлене вчителем. Прибрати робочі місця. Під час прибирання користуйтеся щіткою. Привести себе в порядок.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

1. У випадку травм негайно повідомити вчителя.
2. При нещасних випадках надати першу долікарську допомогу потерпілому і вжити заходів по наданню йому медичної допомоги.